COCESNA

TEL : (504) 2275 7090
(504) 2283 4750
(504) 2283 4770
(504) 2275 7110
AFS : MHCCYNYX
Email : ais_pub@cocesna.org
URL : www.cocesna.org/ais.php

CORPORACION CENTROAMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA

SERVICIOS DE INFORMACION AERONAUTICA

APARTADO POSTAL NO.660
TEGUCIGALPA, M.D.C.

AIC

A 67/23

Publicado el 15 JUN 2023

15 JUN 2023

DISPOSICIONES SOBRE EXTENSIÓN DE TIEMPO ENTRE OVERHAUL (TBO) PARA MOTORES RECÍPROCOS EN OPERACIÓN PRIVADA.

La Autoridad de Aviación Civil de El Salvador (AAC), de conformidad y en cumplimiento con lo prescrito en el artículo 7 numeral 4 de la Ley Orgánica de Aviación Civil, hace del conocimiento de todo el personal involucrado que:

El día 07 de junio de 2023 fueron aprobadas la Revisión 03 de la Circular de Asesoramiento (CA) No.: 02-409-02, “Disposiciones sobre extensión de tiempo entre overhaul (TBO) para motores recíprocos en operación privada,” y la forma AAC-1000-A, “Información de inspección anual (Aviones).” Esta CA proporciona a los operadores aéreos y/o propietarios de aeronaves civiles privadas registradas en El Salvador una guía y los procedimientos para la ampliación del tiempo entre overhauls (TBO) para motores recíprocos bajo el apoyo de la metodología de análisis de riesgo y lo que indique el fabricante.

La CA No.: 02-409-02 puede ser adquirida en el Departamento de Publicaciones Técnicas de la Autoridad de Aviación Civil y en la página Web de la institución: www.aac.gob.sv .

Esta AIC reemplaza a la AIC A45/23

EL CONTENIDO DE ESTA INFORMACIÓN ES RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EMISOR. ESTA AIC A LA eAIP DE CENTROAMERICA SE REFIERE AL AIP AIC 06/23 DEL ESTADO DE EL SALVADOR, DE LA MISMA FECHA

PÁGINA DEJADA INTENCIONALMENTE EN BLANCO