

CORPORACION CENTROAMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA

AIC Serie A

TEL: (504) 2234 3360 FAX: (504) 2234 2550,

(504) 2234 3360 ext.1363 AFS: MHTGYGYX

E-mail: ais_pub@cocesna.org WEB site: www.cocesna.org/ais.php SERVICIO DE INFORMACION AERONAUTICA Apartado Postal No.660 Tegucigalpa, Honduras

29/11 30 MAR

BELICE

IMPACTO DE AVES

El impacto de aves es un término en la aviación para una colisión entre un pájaro y un avión. Se trata de una amenaza común a la seguridad de las aeronaves. Las estadísticas confirman que esta amenaza ha provocado una serie de accidentes mortales en todo el mundo. Colisión con aves también pueden romper los parabrisas y heridas a él/los piloto (s).

Los motores modernos son altamente vulnerables a esta amenaza, ya que tienen la capacidad de absorber las aves. Esto se debe al hecho de que el ventilador de un motor de alta derivación, típica de las aeronaves de transporte, actúa como un separador centrífugo para obligar la absorción de los materiales tales como (aves, hielo, etc.) hacia el exterior del disco del ventilador, como resultado, estos materiales pasan a través del conducto de puente relativamente sin obstáculos, en lugar de a través del núcleo del motor, que contiene las hojas más pequeñas y más delicadas del compresor. Esta absorción puede traer consecuencias graves.

El riesgo más alto de impacto de aves es durante el despegue y el aterrizaje o en altitudes bajas, que normalmente se dan en las proximidades de los aeropuertos. En este momento el uso de contramedidas activas se encuentran en proceso de ejecución. Estos van desde una persona con una escopeta a través de sonidos grabados o petardos. La hierba envenenada puede ser plantada que no es aceptable para los pájaros o los insectos que atraen a las aves insectívoras. Ya se han aplicado las contramedidas involucradas en la gestión del uso sensible del suelo, evitando las condiciones de atraer bandadas de aves de la zona (por ejemplo, vertederos).

En un esfuerzo para mitigar la amenaza de ataques de aves en el Aeropuerto Internacional Philip SW Goldson, la cooperación de todas las compañías aéreas y pilotos se solicitan por este medio. Por lo antes expuesto adjunto encontrará la forma 2011 "Formulario de impacto de aves" que se difunde para la recolección de datos. Por favor envíe el formulario al Gerente de Operaciones, Belize Airport Concession Company Limited, con copia al Director, Departamento de Aviación Civil, en la dirección indicada más arriba.

Esto entra en efecto inmediatamente.



CORPORACION CENTROAMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA

A I C Serie A

TEL: (504) 2234 3360 FAX: (504) 2234 2550,

(504) 2234 3360 ext.1363

AFS: MHTGYGYX E-mail: ais_pub@cocesna.org WEB site: www.cocesna.org/ais.php

SERVICIO DE INFORMACION AERONAUTICA

Apartado Postal No.660 Tegucigalpa, Honduras

29/11 30 MAR

BELIZE DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION BIRDSTRIKE OCCURRENCE FORM

Reporter Details			Effect on flight	
Name	neRole		None ☐ Returned ☐ Aborted t/off ☐ Diverted ☐	
Employer			Aborted t/off Diverted Diverted Costs or malfunction of any essential service Cother	
Tel no Date				
Email			Other Reports raised	
Birdstrike Details:			Mandatory Occurrence Report (MOR)	
Confirmed Unconfirmed Near Miss U		ss 🗌	Other (specify	
Aircraft Operator			It is important to identify the species of bird whenever possible. Bird Species/description (e.g. Vulture, Stork)	
Aircraft type & series				
Aircraft reg.				
Date (dd/mm/yy)/			Any Remains Found Yes No	
Time (local) :			•	
Dawn Day Day	Dusk Night		If you are not certain of the bird species, please send a copy of this form and any remains or digital	
Precipitation:			image of the remains (even the smallest of remains are useful) to: -	
None Fog F	Rain 🗌		Belize Department of Civil Aviation, P.S.W. Goldson International Airport, P.O. Box 367,	
			Belize City	
Runway in use			Number of birds	
Height (agl) ft			seen struck (enter actual number if known)	
Speed (IAS)kt			1	
Phase of Flight			2-10	
Taxi Take-off run	Descent Approach		100+	
Climb En Route	Landing roll		Pilot warned of birds Yes No	
Go Around	Ground Grooke	<u>.</u>	Note 1: The reporter should ensure, irrespective of this report having been filed, that details of this	
Part(s) of Aircraft	Struck Damage	ed	birdstrike occurrence are notified to the appropriate	
Radome Windshield			airline or aerodrome operator, as soon as practicable	
Nose (if not one of the above) Engine nos: 1 2 3 4 Propeller Wing/rotor (inc high lift devices) Fuselage Landing Gear Tail Lights Other (specify in remarks field)	000000000000	000000000000	Remarks and other relevant information:	
BDCA Form 2011		1	Issue: Original Rev: 0	