



**CORPORACION
CENTROAMERICANA
DE SERVICIOS DE NAVEGACION
AEREA**

TEL : (504) 2275 7090
(504) 2283 4750
(504) 2283 4770
(504) 2275 7110
AFS : MHCCYNYX
Email : ais_pub@cocesna.org
URL : www.cocesna.org/ais.php

SERVICIOS DE INFORMACION AERONAUTICA

APARTADO POSTAL NO.660
TEGUCIGALPA, M.D.C.

AIC

A 53/22


Publicado el 09 JUN 2022

09 JUN 2022

**OPERACIONES SIMULTANEAS EN EL
AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA**

La Dirección General de Aeronáutica Civil, por medio de la Gerencia de Vigilancia de la Seguridad Operacional hace de su conocimiento que para la realización de operaciones simultaneas en el Aeropuerto Internacional La Aurora tomado en cuenta la separación de la calle de rodaje y la pista, dirigirse al documento con nombre "**ESTUDIO AERONÁUTICO DISTANCIA DE SEPARACIÓN DE PISTA A CALLE DE RODAJE EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA - MGGT**", el cual se encuentra publicado en la página web de la DGAC, pestaña de organización, GVSO, aeródromos, acción de Estudios Aeronáuticos MGGT.

Para más información consultar a la Gerencia de Vigilancia de la Seguridad Operacional o a la Gerencia del Aeropuerto Internacional La Aurora.


Francis Arturo Argueta Aguirre
Director General
DGAC
DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL

SE REEMPLAZA AIC 16/18

EL CONTENIDO DE ESTA INFORMACIÓN ES RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EMISOR. ESTA AIC A LA eAIP DE CENTROAMERICA SE REFIERE AL AIP AIC 30/22 DEL ESTADO DE GUATEMALA, DE LA MISMA FECHA

PÁGINA DEJADA INTENCIONALMENTE EN BLANCO