



**CORPORACION
CENTROAMERICANA
DE SERVICIOS DE NAVEGACION
AEREA**

TEL : (504) 2275 7090
(504) 2283 4750
(504) 2283 4770
(504) 2275 7110
AFS : MHCCYNYX
Email : ais_pub@cocesna.org
URL : www.cocesna.org/ais.php

SERVICIOS DE INFORMACION AERONAUTICA

APARTADO POSTAL NO.660
TEGUCIGALPA, M.D.C.

AIC

A 69/23

Publicado el 20 JUN 2023

20 JUN 2023

**DISPOSICIONES SOBRE EXTENSIÓN DE TIEMPO ENTRE OVERHAUL (TBO) PARA MOTORES
RECÍPROCOS RAC 135, RAC 137 Y RAC 141**

La Autoridad de Aviación Civil de El Salvador (AAC), de conformidad y en cumplimiento con lo prescrito en el artículo 7 numeral 4 de la Ley Orgánica de Aviación Civil, hace del conocimiento de todo el personal involucrado que:

El día 07 de junio de 2023 fueron aprobadas la Revisión 02 de la Circular de Asesoramiento (CA) No.: 02-409-03, "Disposiciones sobre extensión de tiempo entre overhaul (TBO) para motores recíprocos RAC 135, RAC 137 y RAC141," y las formas 02-409-03-F1, "Inspecciones y pruebas—Evaluación condición motores recíprocos por análisis de riesgos de extensión a TBO," y 02-409-03-F2, "Datos de monitoreo de tendencias de motor recíproco." Esta CA proporciona a los operadores aéreos y/o propietarios de aeronaves una guía para solicitar la evaluación de extensión del tiempo entre repaso mayor "overhaul" (TBO) para motores recíprocos bajo el apoyo de la metodología de análisis de riesgo y lo que indique el fabricante.

La CA No.: 02-409-03 puede ser adquirida en el Departamento de Publicaciones Técnicas de la Autoridad de Aviación Civil y en la página Web de la institución: www.aac.gob.sv.

Esta AIC reemplaza a la AIC A44/23

EL CONTENIDO DE ESTA INFORMACIÓN ES RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EMISOR. ESTA AIC A LA eAIP DE CENTROAMERICA SE REFIERE AL AIP AIC 08/23 DEL ESTADO DE EL SALVADOR, DE LA MISMA FECHA

PÁGINA DEJADA INTENCIONALMENTE EN BLANCO